



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

426063, Россия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8, Тел.: (3412)787004, 762855
Факс: (3412)764590, Телетайп: 255132 ЩИТ, E-mail: office@baikalinc.ru

8.09.04 № 2277/27

Генеральному директору
ЗАО «Автоконинвест»
Гайдару С.М.
125047 г. Москва
ул. Лесная д. 20

Уважаемый Сергей Михайлович!

Согласно договоренности направляем Вам отчет по испытаниям
консервационных материалов Вашей фирмы.

Приложение: отчет на 6 листах.

Зам. главного технолога

Б.Е. Резенов



08.09.04

Исполнитель: Касаткина Л.Е.
Т. (3412) 75-95-67
факе *75-10-89*

Производственное
объединение
"Ижевский
механический завод"
г. Ижевск

9 ОТДЕЛ
9 " 09.06.04
№ 1140/127

Утверждаю
Главный инженер
Б. В. Виснер

Отчет

по определению возможности использования для консервации стволов СОО
отечественного консервационного состава «Автокон».

Цель работы:

Сравнить коррозийную стойкость стволов, законсервированных новым
отечественным консервационным составом «Автокон»
(ТУ 2389-059—27991970-00) производства ЗАО «Автоконинвест» г. Москва,
с коррозионной стойкостью стволов, законсервированных смазкой
«Anticorit» фирмы «FUCHS» (Германия) с целью определения возможности
использования в производстве отечественных материалов и снижения стои-
мости консервации СОО.

Ход работы:

Проведены испытания стволов (с 31.05.04 по 21.07.04) согласно «Про-
грамме...» исх. №1140/127, законсервированных по двум вариантам:

- 1) консервация по ТП с использованием консервационного состава
«Anticorit» 611/36 (или 611/40).
- 2) консервация с использованием отечественного состава
«Автокон ЛС» (16% раствор ингибитора «Телаз Л» в индустриальном мас-
ле), (марка «Р»).

Нанесение кистью.

Для испытания было взято по три ствола каждого варианта – по 2 ство-
ла Иж43 (12к) и по 1 стволу Иж27 (12к) из «потока» (годные); все стволы
подпаяны и промыты в растворе ТМС – 31 по ТП.

Также были взяты детали СОО (пружины МР213.753 512.053-3 шт. без
покрытия; спусковой крючок Иж43.4-40 – 3 шт. с покрытием нитрид титана;
курок Иж43К.4-4 – 1 шт. без покрытия; курок МР213.741.535.002-01 – 2 шт. с
покрытием ХимНЗ прм; скоба Иж.4-8 – 2 шт. с покрытием ХимНЗ прм.), сма-
занные новым составом «Автокон ЛС» (со 2.06.04 по 21.07.04) и коробка 4-1
изд. Иж27 с покрытием Хим.НЗ прм (со 2.06.04 по 21.07.04, с 20.07.04 по
6.08.04).

Сравнительные коррозионные испытания проводились в камере влаж-
ности ($t=+40^{\circ}\text{C}$; влажность $98\% \pm 2\%$) до появления коррозионных очагов.

Результаты осмотра сведены в таблицы:

1. Коррозии на основной поверхности стволов и в зоне подпая, а
также на деталях СОО не наблюдается в течении всего периода испытаний –
50 суток.

2. Коррозия в виде отдельных пятен появилась на стволах рядовых и опытных в зонестыка муфты со стволов: через 17 суток на одном стволе со смазкой «Anticorit»; через 35 суток на одном стволе со смазкой «Автокон». Вероятнее всего это связано из-за наличия зазора в этом месте и конденсацией влаги.

3. На коробке, обработанной смазкой «Автокон», через 15 суток испытаний появилась коррозия в виде отдельных точек, пятен на боковой поверхности, закрываемой прикладом. На видовых (наружных) поверхностях коробки коррозия не появилась в течении всего срока испытаний (50 суток). Поэтому, дополнительно повторно были поставлены коробки (2 шт.) собранные в ложу: со смазкой «Anticorit» и «Автокон» и осмотрены через 15 суток. Результаты осмотры аналогичные: коррозия появилась только на боковых поверхностях коробок, закрываемых прикладом, в одинаковой степени на обоих вариантах – со смазкой «Anticorit» и со смазкой «Автокон». На видовых поверхностях коробок по обоим вариантам консервации коррозии нет.


Вывод:

Коррозионная стойкость стволов и деталей СОО (с покрытиями и без покрытия), законсервированных новым консервационным составом «Автокон ЛС» не ниже стойкости стволов и деталей, законсервированных составом «Anticorit».

Отд. 158, 127 провести корректировку технической документации в части введения масла «Автокон» для консервации ружей.


Работу провели:

Инженер-конструктор I категории отд. 158


22.08.04

В.Г. Копанев

Ведущий инженер-технолог отд. 127




Л.Е. Шадрина

Инженер-технолог отд. 127




Г.С.Каримова

Инженер-технолог цеха 36



Н.В. Шереметьева

Начальник БТК цеха 36



А.С. Кантор

И.О. Начальника ЛПТИ



О.В. Никитина

Согласовано:

Начальник отдела 127


30.08.04

В.Е. Резенов

Зам. начальника отд. 158



А.Е. Субботин

Таблица 1

Шифр изделия	Подпай	Осмотр			
		2.06.04	4.06.04; 8.06.04; 11.06.04	17.06.04	21.06.04; 25.06.04
Поставлены ство- лы 31.05.04					
Смазка «АВТОКОН»:					
1) №49412 Изд. Иж43	Правая сторона межвольной планки от казенной части до крюка 6-7 см.	Коррозии нет	То же	Коррозии нет	Коррозии нет
2) №68135 Изд. Иж43	Прицельная планка с левой стороны от казенной части 15 см подпай 3-4 см	Коррозии нет	То же	Коррозии нет	Коррозийное пятно в местестыка муфты со стволом
3) №52081В Изд. Иж27	Левая сторона межствольной планки с двух сторон в середине ствола подпай 15-20 см	Коррозии нет	То же	Коррозии нет	Коррозии нет

Таблица 1 (продолжение)

Шифр изделия «Anticorit»:	Подпай					Осмотр
		2.06.04	4.06.04; 8.06.04; 11.06.04	17.06.04	21.06.04; 25.06.04	5.07.04 9.07.04; 21.07.04
Смазка «Anticorit»:						
1) №49132 Изд. Иж43	Межствольная планка с двух сто- рон от дульной час- ти 10 см	Коррозии нет	То же	Коррозии нет	Коррозии нет	То же
2) №49590 Изд. Иж43	Прицельная планка с левой стороны в середине ствола 3-4 см.	Коррозии нет	То же	На стыке муфты со стволом 1 пятно коррозии появи- лось	То же	То же
3) №16031 Изд. Иж27	Межствольная планка с левой сто- роны с дульной час- ти слева подпай – 2- 3 см Межствольная планка с правой стороны с лева под- пай 2-3 см	Коррозии нет	То же	Коррозии нет	Коррозии нет	Коррозии нет

Таблица 2

Детали СОО	4.06.04; 8.06.04; 11.06.04	17.06.04	21.06.04; 25.06.04	5.07.04; 9.07.04	Осмотр
Поставлены	2.06.04				
Смазка «Автокон»:					
1) Коробка (с ХимНЗ прм) изд. Иж27.4-1 – 1шт. (0327 596 18В)	Коррозии нет	Коррозии нет на деталях.	То же	Коррозии на основной поверхности деталей нет.	
Коробка установлена (вставлена) в ложку свободно, без винтов.		Появилась коррозия на коробке – на части внутри ложки; на выступающей видовой поверхности			
2) Пружины – 3шт без покрытия (МР213.753.512.053)					
3) Спусковой крючок Иж43.4-40 – 3шт. (с покрытием никрид титана)					
4) Курок (без покрытия) изд. Иж43К4-4 – 1 шт.					
5) Курок (ХимНЗ прм) изд. МР-213.741.535.002-01 – 2 шт.					
6) Скоба (ХимН прм) - 2шт Иж 43.4-8					

Таблица 2 (продолжение)

		Осмотр		
		27.07.04; 29.07.04	2.08.04	6.08.04
Поставлены повторно Коробки — 2шт.	20.07.04:	Коррозии нет	Коррозии нет	Коррозии нет на ос- новной видовой части; внутри ложи коррозия в виде то- чек, пятен.
Консервация маслом: «Автокон» Коробка - 1 шт. (№0427 38090) (Покрытие Хим.НЗпrm; Коробка собранная с ложкой, скре- пленная винтами по сущ. ТП)		Коррозии нет	Коррозии нет	Коррозии нет на ос- новной части; внут- ри ложи коррозия в виде точек, пятен.
Консервация маслом «Anticorit» Коробка – 1шт (№0427 38055) (Покрытие Хим.НЗпrm.; Коробка собранная с ложкой, скре- пленная винтами по сущ. ТП)				